



REZ A-A




REZ B-B



- KERAMICKÁ STREŠNÁ KRYTINA
- LAŤOVANIE 40/60
- KONTRALAŤOVANIE 50/60
- POLYETYLENOVÁ TESNIACA PÁSKA POD KONTRALATE
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA / DIFÚZNA FÓLIA
- DREVENÁ KROKOVÁ KONŠTRUKCIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL MPE HR. 140 MM VKLADANÁ MEDZI DREVENÉ KROKVY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL MPE HR. 100 MM VKLADANÁ MEDZI MONTÁŽNY ROŠT
- KROKOVÉ ZÁVESY
- PAROZÁBRANA - JUTAFOL REFLEX N 150
- VZDUCHOVÁ MEDZERA
- SÁDROKARTÓNOVÝ PODHLAD - PROTIPOŽIARNA DOSKA RF HR. 15MM, DVOJITÝ
- OCELOVÝ MONTÁŽNY ROŠT

PARÉ Č.

AUTOR	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 <p>Ing. Miroslav Varga Sibírska 48, 831 02 Bratislava www.projektystatika.sk</p>	
Ing. Miroslav Varga	Ing. Tamara Ďuráková	Ing. Tamara Ďuráková		
INVESTOR:	Mesto Pezinok, Radničné námestie 44/7, Pezinok		stupeň:	PROJEKT SP
STAVBA:	<p>Zhodnotenie skutkového stavu krovu a výmena krytiny na objekte Kollárova 1 v Pezinku</p>		formát:	1xA4
OBSAH:			dátum:	október 2020
			profesia:	ARCHITEKTÚRA
	REZ		MIERKA:	Č.v.:
			1 : 100	A. 03